

---

Kunde:	Firma Penner	Kennzeichen:	SHG-CX 9159
Straße:	Meierweg. 1572	Fahrzeugtyp:	Mini
Ort:	36848, Darsen	Tankinhalt:	<input type="checkbox"/> Reserve <input type="checkbox"/> 1/8 <input type="checkbox"/> 2/8 <input type="checkbox"/> 3/8 <input type="checkbox"/> 4/8 <input type="checkbox"/> 5/8 <input type="checkbox"/> 6/8 <input type="checkbox"/> 7/8 <input checked="" type="checkbox"/> 8/8
Kundennummer:	4615236	Kilometerstand:	1836
		Fahrgestellnummer:	



---



Vorgangsnummer:	300353443	Parkplatz:	
Betrieb / Standort:	CS		

---

**Zubehör vorhanden**

Hutablage vorhanden -/-	<input checked="" type="checkbox"/>
Verbandskasten vorhanden -/-	<input checked="" type="checkbox"/>

**Schaden**

**Legende**    Altschaden:     Neuschaden: 

**Schadenliste**

- 1 Beule
- 2 Beule

Carsharing, 12.03.2020,


Ort, Datum



Firma Penner



Tony Tester



Hr. Marc

Zustandsbilder




**Frontansicht**

Schadensbilder




**Fahrzeug mit Umgebung**

**Beschädigtes Bauteil (2m)**




**Schaden**

**Fahrzeug mit Umgebung**



**Beschädigtes Bauteil (2m)**



**Schaden**